

△		
△		
△		
△		

No	Revision Description	Date
----	----------------------	------

시설보수팀
서 정 삼

지하 1층 평면도

동 산 병 원

신남네거리

서 문 시 장

대한투자신탁

대구은행서지점

공조실





냉각코일 교체 장소

달성네거리

<공조기 냉각코일 교체>

번호	품명
1	FIN
2	COPPER TUBE
3	HEADER
4	U-BAND
5	SIDE PLATE
6	COIL FLAME

구분	위치	공조기 (CMM)	냉각코일 규격	수량	헤더 관경 (Ø)	작업 범위
사업소명						
대신지하상가	공조실	800	용량 : 300,000kcal/h 관경 : 15.88 열수 : 8열, 2단 크기 : L 2380 * H1 1220 * W 300	1	80A	냉각코일 전체



© 공조기 뒷판 부식된 원부철판 부분 교체
(냉각코일 교체 시, 철거 부분 포함 철판교체)